

## Hermann, Melanie

---

**Von:** Polz, Thilo  
**Gesendet:** Donnerstag, 1. Oktober 2015 21:52  
**An:** Hermann, Melanie  
**Betreff:** PGC93003 - Zur Info

Hallo Frau Hermann,

Ich hatte heute ein komisches Verhalten bei der DSFG Übertragung zwischen einem PGC9303 zu einem ERZ2000-NG festgestellt.

PGC93003 im Autorun-Modus (2-Strömer) aber beide drucklos. Ventile wechseln ständig hin und her, soweit normal. Ich habe dann auf Ventilvorgabe Kalibriergas geschaltet damit der Umwerter wieder Daten bekommen sollte. Vielleicht habe ich auch zuvor noch den Stop-Modus aktiviert, weiß ich aber nicht bestimmt.

Im Umwerter war der Status: Revision zu lesen. Nachdem beide Streams wieder begast und „Autorun“ aktiviert war, konnte weiterhin keine Analyse übertragen werden, weil der Status wohl immer noch „Revision war“.

Der GC musste letztlich neu gestartet werden.

Mit freundlichen Grüßen / With best regards

Dipl.-Ing (FH) Thilo Polz  
Field Service Engineer - Service Department

### **Honeywell Process Solutions**

RMG Messtechnik GmbH  
Otto-Hahn Str. 5  
35510 Butzbach, Germany

Phone +49 (0)6033 897 - 151  
Mobile +49 (0)172 6326473  
Fax +49 (0)6033 897 - 130  
E-Mail [thilo.polz@honeywell.com](mailto:thilo.polz@honeywell.com)

Internet [www.rmg.com](http://www.rmg.com)

---

RMG Messtechnik GmbH, Sitz der Gesellschaft: Butzbach, Registergericht Friedberg HRB 2535  
Geschäftsführer: Babara Baumann, Thorsten Dietz, Edwin Rutgers. Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.